


PVC DAMPER 개선 대책



현상원인으로 Seal Socket의 기밀 유지가 되지 않아 각종 산(PH)에 오링의 식각으로 인해 외부 LEAK발생 함.



2안 : O-Ring 재질 변경
일반고무 → 불소 or
과불소고무 대체 함.

1안 : 테프론 Seal을 추가
하여 쉽게 노출되었던
Socket 안쪽을 1차
Sealing처리 한다.
평가내용 : 샘플 제작 후
액체,기체 누수 평가 진행